



## Estadística de las Inspecciones Técnicas de Edificios presentadas. Campaña del año 2023

Nº inicial de edificios sujetos a ITE:	<b>308</b>	
Nº de ITEs presentadas:	<b>184</b>	<b>( 59.74 %)</b>
<b>VALORACION FINAL DEL EDIFICIO:</b>	<b>FAVORABLE: 39 (21.20 %)</b>	
	<b>FAVORABLE CON DEFICIENCIAS LEVES: 88 (47.83 %)</b>	
	<b>FAVORABLE CON DEFICIENCIAS SUBSANADAS: 0 (0.00 %)</b>	
	<b>DESFAVORABLE: 57 (30.98 %)</b>	
<hr/>		
<b>Resultado de la ITE:</b>	<b>FAVORABLE: 127 (69.02 %)</b>	
	<b>DESFAVORABLE: 57 (30.98 %)</b>	
<hr/>		
<b>Conservación:</b>	<b>Cimentación: Favorable: 183 (99.46 %)</b>	
	<b>Desfavorable: 1 (0.54 %)</b>	
	<b>Estructura: Favorable: 178 (96.74 %)</b>	
	<b>Desfavorable: 6 (3.26 %)</b>	
	<b>Fachadas: Favorable: 141 (76.63 %)</b>	
	<b>Desfavorable: 43 (23.37 %)</b>	
	<b>Cubierta: Favorable: 154 (83.70 %)</b>	
	<b>Desfavorable: 30 (16.30 %)</b>	
	<b>Instalaciones: Favorable: 160 (86.96 %)</b>	
	<b>Desfavorable: 24 (13.04 %)</b>	
<hr/>		
<b>Salubridad:</b>	<b>Favorable: 180 (97.83 %)</b>	
	<b>Desfavorable: 4 (2.17 %)</b>	
<hr/>		
<b>Ornato público:</b>	<b>Favorable: 183 (99.46 %)</b>	
	<b>Desfavorable: 1 (0.54 %)</b>	
<hr/>		
<b>Habitabilidad:</b>	<b>Favorable: 178 (96.74 %)</b>	
	<b>Desfavorable: 6 (3.26 %)</b>	
<hr/>		
<b>Accesibilidad.</b>	<b>Favorable: 58 (31.52 %)</b>	<b>¿Suceptible de ajustes razonables?: Sí, totalmente: 19 (10.33 %)</b>
	<b>Desfavorable: 126 (68.48 %)</b>	<b>Sí, parcialmente: 42 (22.83 %)</b>
		<b>No: 65 (35.33 %)</b>
		<b>Sin valoración: 58 (31.52 %)</b>
<hr/>		
<b>Eficiencia Energética:</b>	<b>Número de edificios calificados: 174 (94.57 %)</b>	<b>Calificación A: 6 (3.26 %)</b>
		<b>Calificación B: 1 (0.54 %)</b>
		<b>Calificación C: 3 (1.63 %)</b>
		<b>Calificación D: 7 (3.80 %)</b>
		<b>Calificación E: 80 (43.48 %)</b>
		<b>Calificación F: 38 (20.65 %)</b>
		<b>Calificación G: 39 (21.20 %)</b>
	<b>Sin calificación: 10 (5.43 %)</b>	