



## Estado de la Inspección Técnica de Edificios. Campaña año 2020

---

Nº de edificios sujetos a ITE: **649**

**VALORACION FINAL DEL EDIFICIO:** FAVORABLE: 130 (20.03 %)

FAVORABLE CON DEFICIENCIAS LEVES: 222 (34.21 %)

FAVORABLE CON DEFICIENCIAS SUBSANADAS: 15 (2.31 %)

DESFAVORABLE: 131 (20.18 %)

---

**Resultado de la ITE:** FAVORABLE: 352 (54.24 %)

DESFAVORABLE: 146 (22.50 %)

---

**Conservación:** Cimentación: Favorable: 495 (76.27 %)

Desfavorable: 3 (0.46 %)

Estructura: Favorable: 477 (73.50 %)

Desfavorable: 21 (3.24 %)

Fachadas: Favorable: 395 (60.86 %)

Desfavorable: 103 (15.87 %)

Cubierta: Favorable: 418 (64.41 %)

Desfavorable: 80 (12.33 %)

Instalaciones: Favorable: 443 (68.26 %)

Desfavorable: 55 (8.47 %)

---

**Salubridad:** Favorable: 476 (73.34 %)

Desfavorable: 8 (1.23 %)

Sin valoración: 14 (2.16 %)

---

**Ornato público:** Favorable: 478 (73.65 %)

Desfavorable: 6 (0.92 %)

Sin valoración: 14 (2.16 %)

---

**Habitabilidad:** Favorable: 471 (72.57 %)

Desfavorable: 13 (2.00 %)

Sin valoración: 14 (2.16 %)

---

**Accesibilidad.** Favorable: 115 (17.72 %)

Desfavorable: 368 (56.70 %)

Sin valoración: 15 (2.31 %)

¿Suceptible de ajustes razonables?: Sí, totalmente: 68 (10.48 %)

Sí, parcialmente: 84 (12.94 %)

No: 217 (33.44 %)

Sin valoración: 129 (19.88 %)

---

**Eficiencia Energética:** Número de edificios calificados: 592 (91.22 %)

Calificación A: 4 (0.62 %)

Calificación B: 3 (0.46 %)

Calificación C: 9 (1.39 %)

Calificación D: 21 (3.24 %)

Calificación E: 222 (34.21 %)

Calificación F: 82 (12.63 %)

Calificación G: 100 (15.41 %)

Sin calificación: 57 (8.78 %)

---