



Estadística de las Inspecciones Técnicas de Edificios presentadas. Campaña del año 2022

Nº inicial de edificios sujetos a ITE:	251	
Nº de ITEs presentadas:	148	(58.96 %)
VALORACION FINAL DEL EDIFICIO:	FAVORABLE: 38 (25.68 %)	
	FAVORABLE CON DEFICIENCIAS LEVES: 71 (47.97 %)	
	FAVORABLE CON DEFICIENCIAS SUBSANADAS: 0 (0.00 %)	
	DESFAVORABLE: 39 (26.35 %)	
<hr/>		
Resultado de la ITE:	FAVORABLE: 109 (73.65 %)	
	DESFAVORABLE: 39 (26.35 %)	
<hr/>		
Conservación:	Cimentación: Favorable: 147 (99.32 %)	
	Desfavorable: 1 (0.68 %)	
	Estructura: Favorable: 141 (95.27 %)	
	Desfavorable: 7 (4.73 %)	
	Fachadas: Favorable: 114 (77.03 %)	
	Desfavorable: 34 (22.97 %)	
	Cubierta: Favorable: 132 (89.19 %)	
	Desfavorable: 16 (10.81 %)	
	Instalaciones: Favorable: 130 (87.84 %)	
	Desfavorable: 18 (12.16 %)	
<hr/>		
Salubridad:	Favorable: 146 (98.65 %)	
	Desfavorable: 2 (1.35 %)	
<hr/>		
Ornato público:	Favorable: 148 (100.00 %)	
	Desfavorable: 0 (0.00 %)	
<hr/>		
Habitabilidad:	Favorable: 147 (99.32 %)	
	Desfavorable: 1 (0.68 %)	
<hr/>		
Accesibilidad.	Favorable: 49 (33.11 %)	¿Suceptible de ajustes razonables?: Sí, totalmente: 15 (10.14 %)
	Desfavorable: 97 (65.54 %)	Sí, parcialmente: 22 (14.86 %)
	Sin valoración: 2 (1.35 %)	No: 60 (40.54 %)
		Sin valoración: 51 (34.46 %)
<hr/>		
Eficiencia Energética:	Número de edificios calificados: 131 (88.51 %)	Calificación A: 4 (2.70 %)
		Calificación B: 0 (0.00 %)
		Calificación C: 9 (6.08 %)
		Calificación D: 7 (4.73 %)
		Calificación E: 65 (43.92 %)
		Calificación F: 27 (18.24 %)
		Calificación G: 19 (12.84 %)
	Sin calificación: 17 (11.49 %)	