




## Estado de las inspecciones técnicas de edificios correspondiente al año 2017

Situación a fecha de 31/01/2018

### Presentación de ITE's

Nº inicial de edificios afectados	290	
Reclamaciones, revisiones de fechas y otros.	2	
<b>Nº de edificios afectados o ITE previstas</b>	<b>288</b>	
ITE's presentadas	206	<b>71,53%</b>
<i>Corresponden al periodo 1956-1958</i>	140	
<i>Corresponden al año 1976</i>	66	
ITE's pendientes de presentar	82	<b>28,47%</b>
<i>Corresponden al periodo 1956-1958</i>	59	
<i>Corresponden al año 1976</i>	23	




### Resultado de las ITC's

Favorables	165	<b>80,10%</b>
Desfavorables	41	<b>19,90%</b>
Desfavorables con deficiencias subsanadas	0	<b>0,00%</b>



### Tipología de los edificios

Vivienda unifamiliar	49	<b>23,79%</b>
Vivienda colectiva	146	<b>70,87%</b>
Otras edificaciones	11	<b>5,34%</b>



### Titulación de los técnicos inspectores

Arquitecto	41	<b>19,90%</b>
Arquitecto Técnico	165	<b>80,10%</b>

