




## Estado de las inspecciones técnicas de edificios correspondiente al año 2019

Situación a fecha de 12/03/2020

### Presentación de ITE's

Nº inicial de edificios afectados	582	
Reclamaciones, revisiones de fechas y otros.	7	
<b>Nº de edificios afectados o ITE previstas</b>	<b>575</b>	
ITE's presentadas	445	<b>77,39%</b>
Corresponden al periodo 1962-1964	379	
Corresponden al año 1978	66	
ITE's pendientes de presentar	130	<b>22,61%</b>
Corresponden al periodo 1962-1964	107	
Corresponden al año 1978	23	




### Resultado de las ITE's

Favorables	179	<b>40,22%</b>
Favorables con deficiencias leves	101	<b>22,70%</b>
Desfavorables	134	<b>30,11%</b>
Defavorables con deficiencias subsanadas	31	<b>6,97%</b>



### Tipología de los edificios

Vivienda unifamiliar	52	<b>11,69%</b>
Vivienda colectiva	383	<b>86,07%</b>
Otras edificaciones	10	<b>2,25%</b>



### Titulación de los técnicos inspectores

Arquitecto	157	<b>35,28%</b>
Arquitecto Técnico	288	<b>64,72%</b>

